

---

Produkt:	<b>Jalousie-/Rollladenaktoren</b>
Typ:	<b>JRA/S 8.230.5.1, JRA/S 4.230.5.1, JRA/S 2.230.5.1 JRA/S 8.230.2.1, JRA/S 4.230.2.1, JRA/S 2.230.2.1 JRA/S 8.230.1.1, JRA/S 4.230.1.1, JRA/S 2.230.1.1 JRA/S 4.24.5.1</b>
Aktuelle Anwendungsprogramme:	Jalousie/Rollladen 8f 230V Fahrzeiterm. M/1.1 Jalousie/Rollladen 4f 230V Fahrzeiterm. M/1.1 Jalousie/Rollladen 2f 230V Fahrzeiterm. M/1.1 Jalousie/Rollladen 8f 230V M/1.1 Jalousie/Rollladen 4f 230V M/1.1 Jalousie/Rollladen 2f 230V M/1.1 Jalousie/Rollladen 8f 230V/1.1 Jalousie/Rollladen 4f 230V/1.1 Jalousie/Rollladen 2f 230V/1.1 Jalousie/Rollladen 4f 24V Fahrzeiterm. M/1.1

---

=====

**Allgemeine Information**

<b>Markteinführung</b>	von:     Anwendungsprogramme Version 1.0 ab:       08/2011
------------------------	---

---

**Änderungen/Korrekturen**

zu:       Anwendungsprogramme Version 1.1
ab:       11/2011

<b>Busstromaufnahme</b>	Ein Relais konnte u.U. nach Neustart dauerhaft angezogen sein. Dies führt zu einer erhöhten Busstromaufnahme. Fehler wurde korrigiert.
-------------------------	--

<b>Statusbyte</b>	Bei aktivierter manueller Bedienung wurde durch einen kommenden Alarm das Bit <i>Manuelle Bedienung</i> (Nr. 0) im Statusbyte zurückgenommen und durch das Alarm-Bit ersetzt. Wenn der Alarm zurückgenommen wurde, wurde auch das Bit <i>Manuelle Bedienung</i> zurückgenommen, welches jedoch weiterhin gesetzt sein müsste. Fehler wurde korrigiert.
-------------------	--

---